

sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

Przedmiot ogłoszenia: sprzedaż

Typ transakcji: samochody-osobowe

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

ogłasza sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

1. Przedmiot sprzedaży:

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji	Wartość brutto
1.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0689LW	FIAT PANDA	2009	8 325,00

Wymagane wadium: 416, 00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 114 002 km

Rodzaj nadwozia: Minivan 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny metalik

Pojemność silnika: 1108 ccm

Moc silnika: 40 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: 02.08.2018

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- niesprawny akumulator,
- nadwozie: punktowe eksploatacyjne odpryski na pokrywie komory silnika, drzwi PP, TL, błotnik PL – po naprawie lakierniczej

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji	Wartość brutto
2.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0753JM	FIAT PANDA	2008	6 000,00

Wymagane wadium: 300,00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 125 447 km

Rodzaj nadwozia: furgon 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny metalik

Pojemność silnika: 1242 ccm

Moc silnia: 44 kW

Ilość miejsc: 2

Badanie techniczne: 13.10.2018

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- nadwozie: uszkodzony błotnik PL, błotnik PP, błotnik TP, drzwi PL, drzwi TP,
- wyposażenie nadwozia: fotel kierowcy podarty, uszczelka drzwi PL uszkodzona, zamek pokrywy tylnej niesprawny

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji	Wartość brutto
3.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0756JM	FIAT PANDA	2008	6075,00

Wymagane wadium: 304,00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 123 449 km

Rodzaj nadwozia: furgon 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny metalik

Pojemność silnika: 1242 ccm

Moc silnia: 44 kW

Ilość miejsc: 2

Badanie techniczne: 05.10.2018

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- nadwozie: wgniecione drzwi TL, drzwi TP, drzwi PP, błotnik TL, pokrywa silnika odpryski lakieru eksploatacyjne.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji	Wartość brutto
4.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0757JM	FIAT PANDA	2008	7 125,00

Wymagane wadium: 356,00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 184 062 km

Rodzaj nadwozia: minivan 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny metalik

Pojemność silnika: 1108 ccm

Moc silnia: 40 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: brak ważnego badania technicznego

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- niesprawny akumulator,
- nadwozie: zderzak tylny i błotnik TL uszkodzony, szyba pokrywy bagażnika zarysowana, drzwi TP i błotnik TP po naprawie lakierniczej.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji	Wartość brutto
5.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0758JM	FIAT PANDA	2008	7 575,00

Wymagane wadium: 379,00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 127 149 km

Rodzaj nadwozia: minivan 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny metalik

Pojemność silnika: 1108 ccm

Moc silnia: 40 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: 05.10.2018

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- nadwozie: uszkodzone błotnik PL, drzwi PL, drzwi TL, błotnik TL, pokrywa silnika, zderzak tylny, szyba tylna,
- fotel kierowcy podarty, uszczelka drzwi PL rozerwana.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji	Wartość brutto
6.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0759JM	FIAT PANDA	2008	7 650,00

Wymagane wadium: 382,50 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 147 649 km

Rodzaj nadwozia: minivan 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny metalik

Pojemność silnika: 1108 ccm

Moc silnia: 40 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: 27.09.2018

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- nadwozie: zderzak tylny – odpryski powłoki lakierniczej, pokrywa bagażnika, błotnik TL, drzwi TL, drzwi PL – po naprawie lakierniczej.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji	Wartość brutto
7.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0027XN	SKODA FABIA	2008	10 050,00

Wymagane wadium: 502,50zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 239 450 km

Rodzaj nadwozia: kombi 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny metalik

Pojemność silnika: 1598 ccm

Moc silnia: 77 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: 07.11.2018

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- niesprawny akumulator
- nadwozie: uszkodzony błotnik PP, odpryski lakieru na zderzaku przednim, pokrywie silnika i dachu w części przedniej, niewłaściwie umocowany zderzak tylny z prawej strony, rozdarte wygłuszenie pokrywy silnika.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji	Wartość brutto
8.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0394PG	SKODA FABIA	2010	10.500,00

Wymagane wadium: 525,00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 234 462 km

Rodzaj nadwozia: kombi 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny metalik

Pojemność silnika: 1197 ccm

Moc silnia: 77 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: 07.09.2018

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- nadwozie: dach ogniska korozji przy szybie czołowej, błotnik TL, drzwi TL – po naprawie lakierniczej, zderzak tylny uszkodzony,
- koło kierownicy wytarte.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji	Wartość brutto
9.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0741LK	SKODA FABIA	2009	9 375,00

Wymagane wadium: 469,00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 225 719 km

Rodzaj nadwozia: kombi 5 drzwiowy

Kolor lakieru: srebrny metalik

Pojemność silnika: 1598 ccm

Moc silnia: 77 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: 21.06.2018

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- niesprawny akumulator
- nadwozie: błotnik TL, drzwi TL, drzwi PL, błotnik PL, błotnik TP – po naprawie lakierniczej,
- koło kierownicy wytarte.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji	Wartość brutto
10.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0896CU	SKODA FABIA	2007	5 400,00

Wymagane wadium: 270,00 zł

Dodatkowe dane techniczne:

Przebieg: 193 599 km

Rodzaj nadwozia: hatchback 5 drzwiowy

Kolor lakieru: niebieski

Pojemność silnika: 1390 ccm

Moc silnika: 74 kW

Ilość miejsc: 5

Badanie techniczne: 01.02.2019

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- nadwozie: pokrywa silnika, drzwi PL po naprawie lakierniczej, zderzak przedni uszkodzony, uszczelka drzwi PL zniszczona, próg lewy wytarty lakier,
- koło kierownicy wytarte, fotel kierowcy uszkodzona tapicerka.

GC Trader z siedzibą w Warszawie.
ul. Wasilkowskiego 1a lok. 10

Copyright © 2012 - 2024 Bid Portal
wdrozenie: Daniel Czerepak firma.dcode@gmail.com